




操作手順


手順1. ベースにコネクターのケーブルを通す





手順2. カバーを取り付ける




手順3. コネクターをツールにセットする



手順3. 装置にコネクタを一括挿入



手順4. ツールの取り外し



- 1) クランプ解除ねじをゆるめる
- 2) ツールを手前にスライドさせ、コネクタから分離する
- 3) カバーを、ねじをゆるめて外す
- 4) ベースをケーブルと装置間のスペースを用いて取り除く

ねじをゆるめることで、プレートにガタを与えてコネクタの把持を解除する

